



Radny Rady Miasta Lublina Stanisław Brzozowski

Lublin dn. 27 sierpnia 2019

Urząd Miasta Lublin
Biuro Obsługi Mieszkańców
pl. Króla Władysława Łokietka 1
W P L Y N Ę Ł O

Dnia 21. 08. 2019

DKo6090927

L. Dz. ... Zat. ...

Pan Krzysztof Żuk
Prezydent Miasta Lublina
Za pośrednictwem
Przewodniczącego
Rady Miasta Lublina

Interpelacja w sprawie błędnie ustawionych słupów oświetleniowych , wymiany na właściwe pod względem estetycznym i praktycznym.

Szanowny Panie Prezydencie,

Co roku w przestrzeni miasta dochodzi do kilkudziesięciu wypadków samochodowych, w których zostają zniszczone słupy latarni oświetleniowych. Wówczas w ich miejsce ustawiane są nowe słupy. W celu utrzymania odpowiedniej estetyki funkcjonują oczywiste zasady zastępowania uszkodzonych słupów nowymi tego samego typu tj. srebrny okrągły aluminiowy w miejsce srebrnego okrągłego aluminiowego, stalowy wielokątny czarny w miejsce stalowego wielokątnego czarnego, betonowy w miejsce betonowego itd. W przypadku nieprodukowanych już słupów stalowych okrągłych starego typu są one w razie konieczności zastępowane zbliżonymi wyglądem słupami aluminiowymi okrągłymi. Oczywiście dla odpowiedniego oświetlenia jest także utrzymanie właściwej wysokości słupa. I generalnie z powyższych zasad utrzymujących spójność oświetlenia danych ulic konserwator miejskiego oświetlenia – spółka PGE Dystrybucja S. A. wywiązuje się odpowiednio. W ubiegłych latach były jednak przypadki, kiedy PGE wstawiała w miejsce zniszczonych słupów, słupy innego typu jak znajdują się przy danej ulicy. W związku z tym zgłaszam poniżej te przypadki i proszę o kontakt ze strony Zarządu Dróg i Mostów z Rejonem Energetycznym PGE, tak aby słupy te zostały wymienione na właściwe.

1. Ul. Elsnera – latarnia nr 3 – ustawiono słup betonowy zamiast słupa aluminiowego okrągłego w kolorze czarnym (przy ulicy są zamontowane słupy stalowe okrągłe starego typu w kolorze czarnym),

2. Ul. Elsnera – latarnia nr 25 – ustawiono słup stalowy wielokątny zamiast słupa aluminiowego okrągłego (przy ulicy są zamontowane słupy stalowe okrągłe starego typu),
3. Ul. Elsnera – latarnia nr 36 - ustawiono słup stalowy wielokątny zamiast słupa aluminiowego okrągłego (przy ulicy są zamontowane słupy stalowe okrągłe starego typu),
4. Ul. Koncertowa (odcinek między ul. Czaplińskiego, a ul. Legendy) – latarnia nr 35 – ustawiono słup stalowy wielokątny zamiast słupa betonowego,
5. Al. Solidarności (jezdnia północna, odcinek między ul. Prusa, a ul. Lubomelską) – latarnia nr 318 – ustawiono zbyt niski słup betonowy, o wysokości 9 metrów zamiast 11-metrowego,
6. Al. Solidarności (jezdnia północna, odcinek między ul. Prusa, a ul. Lubomelską) – latarnia nr 308 – ustawiono zbyt niski słup betonowy, o wysokości 9 metrów zamiast 11-metrowego.

Reasumując zgodnie z powyższym PGE Dystrybucja S. A. powinna na swój koszt w celu wyeliminowania błędnie ustawionych przez siebie w latach ubiegłych słupów oświetleniowych wymienić słupy w zgłaszanych lokalizacjach, tj.:

- słupy nr 3, nr 25 i nr 36 przy ul. Elsnera na słupy aluminiowe, okrągłe w kolorze czarnym,
- słup nr 35 przy ul. Koncertowej na słup betonowy, o wysokości 9 metrów,
- słupy nr 308 i nr 318 przy Al. Solidarności na słupy betonowe, ale o wysokości 11 metrów.

Należy podkreślić, że zdemontowanie błędnie zamontowane w/w słupy nie zostaną „zmarnowane” ponieważ można ich będzie użyć do otworzenia zniszczonych latarni w przyszłości, w miejscach gdzie występują słupy tego typu.

2

powierzeniem

Stenislav Bmorowski