Lubartów, 5 sierpnia 2019r.

Tomasz Krówczyński

Radny Rady Miasta Lubartów

Urzad Miasta Lubartów
ul. Jana Pawła II 12
9701.19.DKP
Wpłynęło dn.05-08-2019
Przyjęto przez:
Agnieszka Szymczuk


Burmistrz Miasta Lubartów

Krzysztof Paśnik

w odpowiedzi na zgłoszenia mieszkańców wnoszę o:

1. **Naprawę lub wymianę huśtawki oznaczonej (1) na Fot. 1.**
2. **Wymianę huśtawki oznaczonej (2) na Fot. 1. lub modyfikację jej konstrukcji w sposób chroniący nogi użytkowników przed zgnieceniem przez siedzisko.**

Oba powyżej wymienione urządzenia podobnie jak pozostałe wyposażenie placu zabaw przy ul. Chmielnej pamiętają czasy PRL. Cały plac zabaw nie spełnia współczesnych norm bezpieczeństwa stawianych tego typu instalacjom.



Fot. 1: Plac zabaw przy ul. Chmielnej w Lubartowie.

Siedzisko jednoosobowej huśtawki (1) oderwało się wraz z jego stalowymi ramionami. Pozostał jedynie przedstawiony na Fot. 1. fragment konstrukcji. Dla młodzieży i dzieci korzystających z placu zabaw pełni on funkcję drążka gimnastycznego. Pozostałe tam mocowania łożysk ramion huśtawki wraz z ich ostrymi fragmentami stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia użytkowników.

Huśtawka (2) stanowi jeszcze poważniejsze zagrożenie dla użytkowników. Jej wadliwa konstrukcja umożliwia wychylenie huśtawki do pozycji, której nogi użytkowników są zgniatane pomiędzy siedziskiem i podłogą gondoli huśtawki. Mieszkańcy zgłosili mi kilka przypadków, w których doszło do tego typu urazów.

W związku z powyższym wnoszę jak we wstępie.

Tomasz Krówczyński

Radny Rady Miasta Lubartów