

Dotyczy likwidacji sieci ciepłota, rur w Starym Koninie, a konkretnie na Wale Tarejwy. Tu, kiedy już dojeżdżamy do ślimaka, do wiaduktu, a po prawej stronie mamy Błonia przy Wale Tarejwy zostały wycięte rury i te rury nie zostały zaślepione i sterczą takie niezaślepione, tam może wlecieć ptak, wejść zwierzę, mogą wejść dzieci, mogą wejść dorośli, może się coś stać, nie potrafię sobie wyobrazić w tym momencie co, ale pomysłów może być dużo, więc wydaje mi się, że ci, którzy to zrobili, powinni jak najszybciej, ci którzy wykonują te prace likwidacji tych rur, powinni tutaj zaślepić je.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - Konin Sp. z o. o. przekazało informacje, iż przepusty stalowe zlokalizowane pod ul. Grunwaldzką, w rejonie ulic: Trasa Warszawska, Wał Tarejwy zostały już zabezpieczone przez firmę wykonującą zadanie na rzecz MPEC-Konin Sp. z o.o. Realizowana przez Spółkę inwestycja dotycząca rozbiórki cieci ciepłowniczej w rejonie Trasy Warszawskiej, Wał Tarejwy nie została ukończona, a docelowy zakres robót uwzględnia zamulenie oraz zamulowanie przepustów z zabezpieczeniem konstrukcji betonowych do 30.09.2020 r.